

自動車整備標準作業点数表訂正一覧(平成22年8月1日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2007年版 乗用車編】

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | セルボ | MRワゴン [モコ] | | エブリイワゴン [スクラムワゴン] | | スイフト | SX4 | | | エスクード | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------|-----|---------------|--------|----------------------|------------------|------|------------------|---|-------|----------------|----------------|-------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--|
| | | | | 型式 | HG21S | | MF22S [MG22S] | | DA64W [DG64W] | | ZC31S | YA11S YB11S | YA41S YB41S | TA74W | | | | | | | TD54W | TD94W | |
| | | | | 作業項目 | エンジン型式 | | K6A | | K6A | | M16A | M15A | J20A | M16A | | | | | | | J20A | H27A | |
| 26 | | 下記作業項目及び作業点数を削除 | N/A | T/C | N/A | T/C | N/A | T/C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1730 | | 排気温度センサ取替(1個) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | ダイハツ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----------------------------|---------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| | | | セルボ | ソニカ | アトレー ワゴン | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 型式 | L235S L245S | L405S L415S | | | | | | | | | | | | | | | | | S320G S330G | |
| 64 | 2300 | エンジン冷却液(クーラント)取替 | 0.2⇒0.4 | 0.2⇒0.4 | 0.2⇒0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 1310 | バルブ・クリアランス調整 | 1.5⇒4.5 | 1.5⇒4.5 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2300 | エンジン冷却液(クーラント)取替 | 0.3⇒0.5 | 0.3⇒0.5 | 0.3⇒0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 8430 | フロント・ウインド・ウォッシュャ・ノズル取替(1個) | 0.3 | 0.3 | 1.3⇒0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | ヴィッツ | | | | ベルタ | | | ポルテ | ラクティス | | bB (クー) | | ラッシュ (ビーゴ) | オーリス | | カラーラアクシオ | | カラーファイアールダー | | アベンシス アベンシス ワゴン |
|-------|------|--|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|--------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | KSP90 | SCP90 | NCP95 | NCP91 | KSP92 | SCP92 | NCP96 | NNP15 | SCP100 | NCP100 NCP105 | QNC20 (M401S) QNC25 (M411S) | QNC21 (M402S) | J200E (J200G) J210E (J210G) | NZE151H NZE154H | ZRE152H ZRE154H | NZE141 NZE144 | ZRE142 ZRE144 | NZE141G NZE144G | ZRE142G ZRE144G | AZT251 AZT251W |
| | | | エンジン型式 | 1KR-FE | 2SZ-FE | 2NZ-FE | 1NZ-FE | 1KR-FE | 2SZ-FE | 2NZ-FE | 1NZ-FE | 2SZ-FE | 1NZ-FE | K3-VE | 3SZ-VE | 3SZ-VE | 1NZ-FE | 2ZR-FE | 1NZ-FE | 2ZR-FE | 1NZ-FE | 2ZR-FE |
| 94 | 1240 | 下記の整備追加点数(赤字部分)を削除 シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台) 整備追加点数 | 11.0 | 15.7 | 8.9 | 10.4 | 11.2 | 15.9 | 8.9 | 7.9 | 15.6 | 9.1 | 15.9 | 15.9 | 9.4 | 8.7 | 19.7 | 8.4 | 19.6 | 9.5 | 20.7 | 18.2 |
| 95 | 1250 | 下記の整備追加点数(赤字部分)を削除 シリンダ・ヘッドO/H(1台) 整備追加点数 | 16.5 | 22.4 | 15.6 | 17.1 | 16.7 | 22.6 | 15.6 | 14.6 | 22.3 | 15.8 | 21.4 | 22.6 | 16.1 | 15.4 | 26.4 | 15.1 | 26.3 | 16.2 | 27.4 | 24.6 |
| 96 | 1490 | タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・パッキン取替 | 12.2⇒10.2 | 12.2 | 3.6 | 3.6 | 12.3⇒10.3 | 12.3 | 3.7⇒3.5 | 3.3 | 12.0 | 3.8 | 12.3 | 12.3 | 4.0 | 4.0 | 15.3 | 4.1 | 15.4 | 4.1 | 15.4 | 5.6 |
| 100 | 2020 | オイル・ポンプ取替 | 10.3 | 12.9 | 3.6 | 3.6 | 10.4 | 13.0 | 3.6 | 3.2⇒3.4 | 12.8 | 3.7⇒3.9 | 12.8 | 12.8 | 6.7 | 4.0 | 16.9 | 4.0⇒4.2 | 16.6 | 4.0⇒4.2 | 16.6 | 6.9 |
| 101 | | 整備追加点数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 1.1 | — | 2.0 | — | 2.0 | — | — |

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | ブレイド | カムリ (アルティス) | RAV4 | ハリアー | ハリアー ハイブリッド | クルーガー ハイブリッド | エスティマ | | エスティマ ハイブリッド | クラウン | ハイラックス サーフ | ランド クルーザー プラド | IS250 | IS350 | GS350 | GS430 | GS450H | LS460 | | |
|-------|------|---------------------------|--------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------|---------------|---------------------|----------------|---------|------------------|---------|--------|---------|---------|--|
| | | | AZE156H AZE154H | ACV40 (ACV40N) ACV45 (ACV45N) | ACA36W ACA31W | GSU30W GSU31W GSU35W GSU36W | MHU38W | MHU28W | ACR50W ACR55W | GSR50W GSR55W | AHR20W | GRS184 | GRN215W | GRJ120W GRJ121W | GSE20 GSE25 | GSE21 | GRS191 GRS196 | UZS190 | GWS191 | USF40 | | |
| | | | エンジン型式 | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2GR-FE | 3MZ-FE | 3MZ-FE | 2AZ-FE | 2GR-FE | 2AZ-FXE | 2GR-FSE | 1GR-FE | 1GR-FE | 4GR-FSE | 2GR-FSE | 2GR-FSE | 3UZ-FE | 2GR-FSE | 1UR-FSE | |
| 152 | 1490 | タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・パッキン取替 | 0.6⇒16.7 | — | 6.3 | 20.6 | — | — | 6.3 | 23.3 | 6.9 | 18.9 | 17.5 | 17.4 | 21.1 | 21.7 | 21.8 | — | 21.1 | 13.1 | | |
| 153 | | 整備追加点数 | —⇒1.2 | — | — | 0.8 | — | — | — | 1.2 | — | — | — | 1.4 | — | 1.4 | — | — | — | — | — | |
| 158 | 2020 | オイル・ポンプ取替 | 17.9 | 7.2 | 7.7 | 21.7 | 19.7 | 19.3 | 7.7 | 7.7⇒23.3 | 8.0 | 18.9 | 17.5 | 17.4 | 21.1 | 21.7 | 21.8 | 17.4 | 21.1 | 13.1 | | |
| 159 | | 整備追加点数 | 1.2 | — | — | 0.8 | — | — | — | —⇒1.2 | — | — | — | 1.4 | — | 1.4 | — | — | — | — | — | |

